

Spis rysunków

Lp.	Nr rys.	Nazwa rysunku	Uwagi
1	01	Widok ogólny tokarki	
2	02	Transport dźwigiem	
3	03	Fundament	
4	04	Gabaryt tokarki	
5	05	Smarowanie	
6	06	Schemat elektr. ideowy	
7	07	Schemat elektr. montażowy	
8	08	Elementy obsługi	
9	09	Skrzynka prędkości	
10	10	Wrzeciennik	
11	11	Suporty	
12	12	Schemat kinematyczny	
13	13	Gitara	
14	14	Skrzynka suportowa	
15	15	Skrzynka posuwów	
16	16	Konik	
17	17	Chłodzenie	
18	18	Ośłona uchwytu samośrod.	

Rysunki części zamiennych

Lp.	Nr rys.	Nazwa	Uwagi
19	09 - 6a	Koło zębate	
20	09 - 6b	Koło zębate	
21	09 - 7	Koło zębate	
22	09 - 8	Koło zębate	
23	09 - 9	Koło zębate	
24	09 - 10	Koło zębate	
25	09 - 11	Koło zębate	
26	09 - 12	Koło zębate	
27	09 - 13	Koło zębate	
28	09 - 14	Koło zębate	
29	09 - 15	Wałek pośredni	
30	09 - 29	Kamień	Na rys. 10 - 37
31	10 - 35	Koło zębate sprzęgłowe	
32	10 - 36	Sprzęgło	
33	10 - 31	Tulejka	
34	10 - 37	Kamień	
35	14 - 131	Tulejka	